

Garantierklæring vedr. Nimere Aps.

1. Produktbeskrivelse og brug

- 1.1 Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm. er et håndværktøj beregnet til at samle og adskille kloakrør.
- 1.2 Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm. er beregnet til brug ved kloakrør lavet af plast, stål, beton, glaseret ler og dræn i dimensionerne ø60 mm. til ø110 mm.
- 1.3 Skæftet er udformet med en stød absorberer funktion, der nedsætter stød og slag i grebet, når dette anvendes. Den stødabsorberende funktion giver dermed en mere skånsom og behagelig arbejdsgang.
- 1.4 Rabb1's bøjle, kan ved løsning af bøjlehægtens to skruer skiftes til en anden bøjletype, for arbejder med mindre diameter, stålrør og dræn, samt for øget underlags fæstne.

2. Vedligehold og pleje af Rabb1 ø110 mm.

- 2.1 Det anbefales, at Rabb1's bøjle og bøjle spor, samt skæfterør og -stilk, løbende og efter behov rengøres med stålbørste og smøres med Linolie.

3. Garanti

- 3.1 Nærværende garantierklæring gælder alene for salg til erhvervsdrivende.
- 3.2 Der ydes 2 års fuld garanti på Rabb1 værktøjet til ø60 mm. til ø110 mm., herunder dennes bøjle, skæfte og greb.
- 3.3 Garantiperioden regnes fra købsdatoen.
- 3.4 Nimere ApS dækker alle reklamationer vedrørende funktions- og materialefejl på Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm., som konstateres ved levering eller som opstår ved korrekt anvendelse af Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm. udført for det rørarbejde og ved den rørtype og de dimensioner, som Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm. er beregnet til.
- 3.5 Garantien dækker ikke skade på værktøjet forårsaget af forkert anvendelse eller forkert håndtering af Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm.
- 3.6 Garantien dækker ikke skader ved pleje af Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm. i strid med pkt. 2.1.
- 3.7 Garantien dækker heller ikke skade på værktøjet forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsomhed.
- 3.8 Nimere ApS har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre ved brug af Rabb1 til ø60 mm. til ø110 mm.
- 3.9 Nimere ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab, som Kunden måtte lide.